

---

*Erreur 171 sans la présence d'un kit 2cc*

---

Opération à réaliser :

- Activer l'option 2CC : P4 = 3
- Couper électriquement la chaudière, puis la rallumer
- Modifier le programme P42 = mettre 80°C
- Désactiver l'option 2cc P4 = 1
- Couper électriquement la chaudière, puis la rallumer

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter le Service Technique devant l'appareil au 03 51 42 70 42.