

+ Le défaut E81 , E116 , E117 , E118 , E119

Erreur 81 : Vérification sondes départ retour en cours (24h) suite à une anomalie
 Erreur 116 : Température départ ne change pas après démarrage bruleur
 Erreur 118 : Une variation de température trop importante détectée sur sonde départ
 Erreur 117 : Température retour ne change pas, même après un démarrage bruleur
 Erreur 119 : Une variation de température trop importante détectée sur sonde

Vérifier l'état du faisceau
sondes et sa continuité
sur connecteur X1
(voir point N°8 page 7)

Non Ok

Remplacer le faisceau
(ref : voir page 14)

Ok

Vérifier à l'arrêt les
valeurs ohmiques de la
sonde départ/retour
chaudière

Non Ok

Changement de la sonde

Ok

Vérifier en
fonctionnement les
valeurs ohmiques de la
sonde départ/retour

Non Ok

Ok

Purge chaudière
Vérification de la pression réseau chauffage
Ouverture des vannes départ retour chauffage

Ok

Vérification du positionnement de la sonde
de température départ/retour, et une
possible inversion de celle-ci

Réf sonde :

- V1 Départ : 198758
- V1 retour: 198757
- V2 Départ / retour : 198798

Température	Valeur Ohmique
10	20 kΩ
25	10 kΩ
30	7,5 kΩ
60	2,5 kΩ

